



SEOsatu

Report Inspection Mokas

Laporan Kondisi Kendaraan No. #115

Tanggal inspeksi: 28/01/2025

No. Polisi:	AA 1139 GJ	Warna Ex:	Putih
Merk:	Daihatsu	Interior:	Cream / Hitam
Model/Tipe:	AYLA X 1.2	Pajak:	AKTIF
Transmisi:	Manual	Bahan bakar:	Bensin
Tipe body:	Hatchback	Odometer:	42.535 km (re_load)
Tahun / CC:	2018 / 1200 cc		



Interior

B+

Eksterior

B-

Mesin / Transmisi

A

Skor Keseluruhan

B+

A = Sangat Baik, B = Baik, C = Sedang, D = Kurang, E = Buruk

Catatan Inspector:

Kondisi unit keseluruhan NILAI **B+**. Interior Baik . Eksterior + Spet - Mesin OK, Tramsisi OK, KM Putar.



Bebas Terendam Banjir

Tidak ada bekas terjang banjir



No Laka

Tidak ada indikasi laka berat

Fitur

Keterangan: ● OK ● Perlu Perbaikan ● TidakTersedia

Standard

Sistem AC	●	Central lock	●
Power window	●	Electric mirror	●
Sistem audio	●	Airbag SRS	●
Rem ABS	●	Power steering	●

Catatan: N/A

Poin Inspeksi

Keterangan: ● OK ● Perlu Perbaikan ● TidakTersedia

Interior - Dashboard

Diagnosis komputer, Scan ECU	●	Panel indikator Panel dashboard Head unit	●
Setir Function	●		●

Catatan: Panel Cover Head Unit Perbaikan

Interior - Instrumen

Rem tangan	●	Pembuka kap mesin	●
Pembuka bagasi	●	Pembuka tangki bensin	●

Catatan: N/A

Interior - Kelistrikan

Switch lampu	●	Klakson	●
Tombol kelistrikan	●		

Catatan: N/A

Interior - Jok & Tool Kit

Jok	●	Sabuk pengaman	●
Plafon	●	Karpet dasar	●
Tidak berbau	●		
Kunci Ban , Dongkrak	●		

Catatan: N/A

Eksterior Body

Cat Ulang / Repaint	●		
Disc brake	●	Brake pad	●
Master rem	●	Shockbreaker	●
Link stabilizer	●	Bushing Rack setir	●
Boot drive shaft	●	Ban / Velg	●
Upper-lower arm	●	Kaca	●

Catatan: Bember repaint, kampas rem minta ganti, Ban depan 2 Ganti (Velg Tidak Ori Honda Brio)

Mesin - Oli & Cairan

Oli mesin	●	Oli transmisi AT	●
Oli rem	●	Oli power steering	●
Air radiator	●		

Catatan: N/A

Mesin - Ruang Mesin

Mesin	●	Selang Dinamo	●
Pengisian accu	●	ampere Kompresor	●
Pompa power steering	●	Engine Mounting	●
Water pump	●	Suara mesin normal	●
Fan	●	Asap knalpot	●

Catatan: Karet dudukan mesin sebelah kiri (engine mounting) minta Ganti

Test Drive

Starter mobil normal	●	RPM stabil Ketebalan	●
Setir tidak berat/bunyi	●	Stir re-kondisi	●
Transmisi Kopling	●	Sistem Fuction Add	●

Catatan: N/A

Surat Kendaraan

STNK	●
BPKB	●
Faktur	●

Catatan: N/A

Foto Kendaraan

Keterangan: Kilometer



Keterangan: Interiordepan



Keterangan: Interiorbelakang



Keterangan: AC, Multimedia



Keterangan: Transmisi



Keterangan: Mesin



NOTE GAMBAR: File gambar lengkap terlampir dalam chat WhatsApp.